

- テスラモーターズジャパン、テスラ「モデル3」について、非常信号用具が運転者席ドアポケットに備え付けられていない車両があるとしてリコール
2019年10月29日～2021年11月2日に輸入した7264台
出荷時に運転者席ドアポケットに非常信号用具が備え付けられていないおそれがあり、備付け場所が不適切なため運転手が直接確認できず、保安基準を満たさないおそれがある。